



PUNTOS DE SOLDADURA

1/16" @ 6"  $\square$

2x2x $\frac{1}{8}$

TUBO DE ACERO

SECCION A

1 $\frac{1}{2}$ x1 $\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{8}$

TUBO DE ACERO

SECCION B